

Locatie	soort boom	reden kap
A. Einsteinlaan 29J, 9615TE Kolham	Canada-populier	20251029 zwaar uitgeholde stamvoet emt een opening in stamvoet noordzijde. prikpen gaat geheel de stamvoet in en matige conditie
A. Einsteinlaan 55J, 9615TE Kolham	Canadapopulier	20251029 spechtengat onder oude snoeiwond. stam klinkt fors uitgehold bij stamvoetschade. minimale restwand. 20240105 Stam rondom nog intact, kroonvolume t.o.v. aantasting beperkt. 20231006 Restwand beoordelen.
Achter de Wal 23, 9636BN Zuidbroek Borgweg 29, 9608TE Westerbroek Borgweg 71, 9608TG Westerbroek	Gewone es Noorse Esdoorn Noorse Esdoorn	250710 Driestammig, meest zuidelijke stam afgestorven. Overige twee stammen in matige conditie. Verhoogd risico op tak-, en stambreuk. 20251029 grote baan bast ligt los. matige conditie. lekvlekken op stam 20251029 onveranderd beeld. 20231018 zadelzwam op snoeiwond oostzijde 20251103 er is een boom door deze groep gevallen. zwaar beschadigd 20251103 er is een boom door deze groep gevallen. zwaar beschadigd.
Boslaan 1, 9621BJ Slochteren Boslaan 1, 9621BJ Slochteren	Zwarte els Gewone esdoorn	meerdere lekvlekken op de stam 20251103 er is een boom door deze groep gevallen. 20251103 er is een boom door deze groep gevallen. zwaar beschadigd 20251103 er is een boom door deze groep gevallen. zwaar beschadigd.
Boslaan 1, 9621BJ Slochteren Boslaan 1, 9621BJ Slochteren Bovenweg 36, 9649CD Muntendam Bredeweg 2, 9649JJ Muntendam Damsterweg 1, 9629PB Steendam Damsterweg 32-02, 9629PD Steendam Damsterweg 38, 9629PD Steendam Damsterweg 77, 9628BS Siddeburen Damsterweg 83, 9629PD Steendam Damsterweg 91, 9629PD Steendam Damsterweg 91, 9629PD Steendam	Zwarte els Zomereik Meelbes Ruwe berk Hollandse iep Kleinbladige/Winterlinde lep lep lep Gewone es Gewone es	20251110 boom is gestut door de particulieren. zakt steeds schever 20251104 rondom stam en stamvoet tot 1 meter hoogte veel bloedingen. 20230803 Bloedingen rondom stamvoet. 251022 Afnemende conditie, stam hangt scheef richting rijbaan 251022 Westzijde van de stamvoet aangetast, verhoogd risico op windworp. 251022 Forse stamvoetschade + wilgenhoutrups aantasting ZZ, verhoogd risico op windworp.
De Akkers 2C, 9636CB Zuidbroek	Smalbladige es	20251104 meerdere vruchtlichamen uit hout. tonderzwam op stamvoet. 20240120 Omvang en mate van inrot tijdens uitvoering onderhoud nader bepalen. 20230928 Ruigeweerschijnzwammen met spechtengaten aan beide kanten stam circa 4m, nader onderzoeken.
De Akkers 2C, 9636CB Zuidbroek De Akkers 63, 9649JB Muntendam	Smalbladige es Zomereik	20251104 meerdere vruchtlichamen rechtstreeks uit stam. 20240120 Omvang en mate van inrot tijdens uitvoering onderhoud nader bepalen. 20230928 Ruigeweerschijnzwam op 4m hoogte ZZ.
Eideweg 37, 9628AN Siddeburen	Zomereik	20230630 Plakoksel staat al open, geen risico voor omgeving. 20251104 3/4 van de stam is aangetast door rups. 20241118 2/3 stamvoet aangetast door whr. 20221005 rhizomorfen van honingzwam in stamvoetschade N-zijde 20200929 wilgenhoutrups
Eikenlaan 12, 9615AR Kolham Galgeweg 17, 9636EJ Zuidbroek Graauwedijk 17, 9625PA Overschild Graauwedijk 17, 9625PA Overschild Graauwedijk 73, 9625PB Overschild Graauwedijk 82, 9625PD Overschild Haltepad 37, 9636EK Zuidbroek Haltepad 37, 9636EK Zuidbroek Haltepad 37, 9636EK Zuidbroek	Amerikaanse eik Robinia Zachte berk Zachte berk Gewone es Gewone es Zomereik Gewone es Gewone es	20251103 rondom vruchtlichamen. groot deel van de stamvoet aan oost en noordzijde klinkt dof met kloppen. .20241007 zwam west, noordzijde 20250826 alleen stamstuk van 1m. 20240531 Hangt scheef richting weiland, risico beperkt.
Havenstraat 114, 9635AR Noordbroek	Zomereik	251022 Dikrandtonderzwam stamvoet slootzijde, verhoogd risico op windworp.
Hereweg 344A, 9651AT Meeden Hoofdweg 14, 9621AL Slochteren	Gewone es Zomereik	251022 boom heeft 2 plakoksels waarvan 1 ernstig ingescheurd, verhoogd risico op uitbreken kroondelen. 251022 Inrot stamvoet en wortels, verhoogd risico op windworp. 20240412 Tweestammig. 250814 Meerdere uitgebroken plakoksels, hierdoor grote stamwonden. Doorgaande spil heeft te weinig aanhechting meer om de boom duurzaam en veilig te behouden.

Hoofdweg 14, 9626AG Schildwolde	Amerikaanse eik	20251103 zeer slechte conditie met zeer veel dood hout. 20241118 lekvlekken op stamvoet zo zijde. vermoedelijk honingzwam. 20221022 holte van ca. 30 cm aan NO zijde van stam(voet). boom erg matig in conditie
Hoofdweg 168, 9627PH Hellum	Amerikaanse eik	20251104 forse verse vruchtlichamen. holte duidelijk hoorbaar. grote kroon. 20241118 op nonzijde komt ook een aantasting naar buiten. rot blijft voor nu tussen wortelaanlopen. 20220214 Aantasting beperkt aan oostzijde
Hoofdweg 3, 9626AA Schildwolde	Amerikaanse eik	20251103 slechte conditie. zeer vee dood hout
Hoofdweg 51, 9619PB Froombosch	Noorse Esdoorn	250417 Afstervende bast stamvoet aan zuidzijde.
Hoofdweg 79, 9939PC Tjuchem	Kleinbladige/Winterlinde	251022 Afnemende conditie, weinig herstel.
Hoofdweg 83, 9939PC Tjuchem	Kleinbladige/Winterlinde	251022 Sterk afnemende conditie, boom toont geen herstel, verhoogd risico op takbreuk
J.H. Schaperweg 2, 9649AL Muntendam	Kleinbladige/Winterlinde	250710 Kron voor de helft afgestorven, waarschijnlijk onverenigbaarheid, verhoogd risico op takbreuk.
Kerkstraat 43, 9636AA Zuidbroek	Hollandse linde	20251104 zeer slechte conditie. zwaar verrotte stamvoet. 20231030 matige conditie. zware wortel klinkt verrot met kloppen. oostzijde
Kiekendief 23, 9628ET Siddeburen	Hartbladige els	250814 Afnemende conditie, lekpits van honingzwam aan oostzijde. Op termijn vrhoogde kans op windworp
Luddeweesterweg 1, 9624PB Luddeweer	Iep	20251103 de boom is afstervend. bovenzijde sterft af. 20240821 Stamvoet vrijgegraven, boom staat 50cm te diep. Ent maakt adventiefwortels.
Muntendammerweg 6, 9636AZ Zuidbroek	Gewone es	20241203 uitgesteld onverenigbaar?
Oude Graauwedijk 2, 9625TA Overschild	Gewone es	20251104 tot 3 meter hoogte veel vraat van wilgenhoutrups. op stamvoet oostzijde tekenen van honingzwam
Oude Graauwedijk 6, 9625TA Overschild	Gewone es	251022 Inrot in stamvoet, verhoogd risico op windworp.
Hoofdweg, 9616TN Scharmer	Zomereik	20241209 oude gaten van wilgenhoutrups. 20251103 stam is bijna rondom geperforeerd door wilgenhoutrups
Roegeweg 1-37, 9629PA Steendam	Hollandse iep	20230515 Eigendom en beheer gemeente
Roegeweg 1-87, 9629PA Steendam	Hollandse iep	20230515 Eigendom en beheer gemeente
Sappemeesterweg 16, 9635TL Noordbroek	Zomereik	250814 Boom afgestorven, staat al op stam.
Sappemeesterweg 43, 9635TM Noordbroek	Zomereik	2509140lengtescheur in de doorgaande, blijft na nodzakelijk onderhoud geen duurzame boom meer over.
Sappemeesterweg 7, 9635TL Noordbroek	Zomereik	2508140 Opstaand plakoksel, boom niet duurzaam te behouden
Scharmer AE 27, 9618PB Woudbloem	Gewone es	
Schoollaan 13, 9635TT Noordbroek	Zomereik	
Schoolstraat 2-POP, Noordbroek	Gewone es	250814 Boom maakt onderdeel uit van een groepje van drie bomen, alle drie sterk afnemende conditie en geen herstel.
Schoolstraat 2-POP, Noordbroek	Gewone es	250814 Boom maakt onderdeel uit van een groepje van drie bomen, alle drie sterk afnemende conditie en geen herstel.
Schoolstraat 2-POP, Noordbroek	Gewone es	250814 Boom maakt onderdeel uit van een groepje van drie bomen, alle drie sterk afnemende conditie en geen herstel.
Siemenspark 2, 9636EB Zuidbroek	Wilde lijsterbes	20240411 Staat achter heg.
Siemenspark 2, 9636EB Zuidbroek	Noorse Esdoorn	
Slochterdijk 64A, 9619TD Froombosch	Gewone es	20251103 slechte conditie. veel dik dood hout. 20241203 hercontrole in juni 2025. matige conditie.
Slochterdijk 64A, 9619TD Froombosch	Gewone es	20251103 groot kroondeel afgestorven. honingzwam op stamvoet. 20241203 hercontrole in juni 2025. matige conditie.
Spitsbergen 1, 9611TP Sappemeer	Zomereik	251022 boom staat ernstig scheef, stam zit te dicht bij rijprofiel, al meermaals aangereden.
Spoorstraat 42, 9636AV Zuidbroek	Hollandse linde	20251104 forse holte achter zwam aantasting. boom is scheef gezakt
Torenvalk 16, 9628ER Siddeburen	Zuilvormige zomereik	20251104 uitgesteld onverenigbaar?
Tripscompagniesterweg 23, 9633TA Tripscompagnie	Zomereik	20251110 matige conditie. rondom door fijn hout 220230908 Spechtengat op 3m ZZ.
Uiterburen 114, 9636EH Zuidbroek	Hollandse linde	
Vijverlaan 27, 9651BZ Meeden	Wilde lijsterbes	250710 Afnemende conditie, geen herstel waargenomen. Boom niet te behouden in de komende beheerperiode.
Voeghouten 27, 9621DA Slochteren	Moeraseik	20251103 1/3 van de stam is begroeit met zwam. 20241118 harslakzwam. stamvoet compeneseerd met voldoende hout. stamvoet hard. hamer prikstok
Waterhuizen 2, 9609PA Waterhuizen	Gewone es	20251029. matige conditie. zwaar uitgeholde stam. honingzwam aantasting op noordzijde stamvoet. 20231009 grote lange stam schade met holte.
Waterhuizen 8b-5, 9609PA Waterhuizen	Gewone es	20251029 minimale restwand. zwaar uitgeholde stam.hamer en prikstok20231009 zwaar uitgeholde stam. kleine gaatjes met hoornaarnest
Westeind 142, 9636CH Zuidbroek	Gewone es	20251110 meerdere vruchtlichamen op stamvoet. prikpen gaat 20 cm door het hout. 20231017 Dikrandtonderzwam wegzijde, geen volledige BVC uitgevoerd ivm klimplanten.
Westerzanden 2, 9627TC Hellum	Gewone es	
Westerzanden 2, 9627TC Hellum	Gewone es	

Westerzanden 4, 9627TC Hllum	Gewone es	251022 Rondom aantasting van honingzwam
Westerzanden 4, 9627TC Hllum	Gewone es	
Westerzanden 4, 9627TC Hllum	Gewone es	
Westerzanden 4, 9627TC Hllum	Gewone es	
Westerzanden 4, 9627TC Hllum	Gewone es	
Woortmansdijk 20, 9608TA Westerbroek	Gewone es	20251029 fors vruchtlichaam op stamvoet 202401120 Beginnende aantasting wz.