


Boom ID - 172959



Boomveiligheidsklasse: Risicoboom

Controlefrequentie: Jaarlijks

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Urgentie: < 6 maanden

OMS code: ZKIJ_1029325

Wegnummer: N208a

Hectometerbord: 50

Hoogteklasse: 6 - 12 m

ta/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2TQRS8KK/BVC_Rapport_K16904_Bomenapp_172959_20250515150517.html

Report

Stamdiameter: 40 cm

Conditie: Zeer slecht

Eindbeeld: Niet vrij uitgroeiende boom 0-4


Boomsoort: Acer pseudoplatanus

Snoeiwijze: Vellen

Onderhoudsstaat:

Uit te voeren werkzaamheden: Vellen;

Boom ID -230849



Boomveiligheidsklasse: Risicoboom

Controlefrequentie: Jaarlijks

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Urgentie: < 6 maanden

OMS code:

Wegnummer:

Hectometerbord:

Hoogteklasse: 6 - 12 m

Stamdiameter: 30 cm

Conditie: Zeer slecht

Eindbeeld: Niet vrij uitgroeiende boom 0-4


Boomsoort: Fraxinus excelsior

Snoeiwijze: Vellen

Onderhoudsstaat:

Uit te voeren werkzaamheden: Vellen;

Boom ID- 230850



Boomveiligheidsklasse: Risicoboom

Controlefrequentie: Jaarlijks

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Urgentie: < 6 maanden

OMS code:

Wegnummer:

Hectometerbord:

Hoogteklasse: 6 - 12 m

Stamdiameter: 30 cm

Conditie: Zeer slecht

Eindbeeld: Niet vrij uitgroeiende boom 0-4


Boomsoort: Fraxinus excelsior

Snoeiwijze: Vellen

Onderhoudsstaat:

Uit te voeren werkzaamheden: Vellen;

Boom ID – 230851



Boomveiligheidsklasse: Risicoboom

Controlefrequentie: Jaarlijks

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Urgentie: < 6 maanden

OMS code:

Wegnummer:

Hectometerbord:

Hoogteklasse: 6 - 12 m

Stamdiameter: 30 cm

Conditie: Zeer slecht

Eindbeeld: Niet vrij uitgroeïende boom 0-4

Boomsoort: Fraxinus excelsior

Snoeiwijze: Vellen

Onderhoudsstaat:

Uit te voeren werkzaamheden: Vellen;

Boom ID – 230848



Boomveiligheidsklasse: Risicoboom

Controlefrequentie: Jaarlijks

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Urgentie: < 6 maanden

OMS code:

Wegnummer:

Hectometerbord:

Hoogteklasse: 6 - 12 m

Stamdiameter: 30 cm

Conditie: Zeer slecht


Eindbeeld: Niet vrij uitgroeiende boom 0-4

Boomsoort: Fraxinus excelsior

Snoeiwijze: Vellen

Onderhoudsstaat:

Uit te voeren werkzaamheden: Vellen;



Boomveiligheidsklasse: Risicoboom

Controlefrequentie: Jaarlijks

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Urgentie: < 6 maanden

OMS code:

Wegnummer:

Hectometerbord:

Hoogteklasse: 6 - 12 m

Stamdiameter: 30 cm

Conditie: Zeer slecht

Eindbeeld: Niet vrij uitgroeiende boom 0-4

Boomsoort: Fraxinus excelsior

Snoeiwijze: Vellen

Onderhoudsstaat:

Uit te voeren werkzaamheden: Vellen;