



**Foto 1.** Foto van de bomen in de achtertuin



**Foto 2.** De rechter boom (boom 2) heeft onprofessionele snoei gehad



10/9/2025 10:28 AM  
Weissenbruchstraat 16  
1058 KM Amsterdam  
Nederland

**Foto 3.** Afstand van de bomen tot de gevel



**Foto 4.** Verankering in de kroon in boom 1



**Foto 5.** Verankering in de kroon in boom 2