

FYSIEKE SCHOUW M.19494

MA VLO VERW G VENLO 10 Groot Bollerweg

Datum: 22-09-2025

Locatie: Groot Bollerweg10

Verslaglegger:

Telefoon:

E-mail:

Enexis Netbeheer B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB 's-Hertogenbosch

Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

088 85 72 222
www.enexis.nl/contact
www.enexis.nl

V&G Coördinator uitvoeringsfase

Naam	Telefoon

Overige betrokkenen

Naam	Functie	Bedrijf
------	---------	---------

Ploegdagen

van	week	tot	week	dagen	Type	E/G	Montage	Opm.
-----	------	-----	------	-------	------	-----	---------	------

Afspraken

22-09-2025	Afspraak met gemeente Venlo 22-9-2025 Werkzaamheden akkoord. Besproken als de groenvoorziening open moet dat deze dan weer aangeplant moet worden.
------------	---



Definitieve werkschrijving

Verwijderen 190.AS00288, ventielafsluiter (Poly Ethyleen 100) verdichten

Projectgebonden Risico's

V&G Plan

Aanmaakdatum: Tue Aug 26 12:13:47 UTC 2025

Opgesteld door:

V&G Coördinator ontwerpfase:

Veiligheidsrisico's

Nr.	Activiteit	Omschrijving
-----	------------	--------------

Er zijn géén bijzondere risico's geconstateerd

CROW400: Bodem verontreinigingsklasse (zie bijlage bodemonderzoek)

Veiligheidsklasse: Standaard/basishygiëne

Milieumaatregelen: Geen milieumaatregelen

Asbest (m.u.v. AC water en/of gasleidingen) aanwezig: Ja (zie bijlage/(digitale)projectmap)

Bij werkzaamheden voor de netbeheerder worden E en G gerelateerde werkzaamheden conform de BEI en/of Viag uitgevoerd en alleen als bijzonder aangemerkt als deze afwijken van de standaard.

CROW500 Risico's

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
1	Ziggo B.V.	Nee	Nee
Locatie			
Doorkruist het tracé vd HD leiding, ter hoogte van VLO.SHINE			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van datakabels			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
2	KPN B.V.	Nee	Nee
Locatie			

V&G Plan

nabij afsluitergroep			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van datakabels			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
3	Delta Fiber Netwerk Oost B.V.	Nee	Nee
Locatie			
nabij afsluitergroep			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van datakabels			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
4	Enexis HD	Nee	Nee
Locatie			
Gehele tracé			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van hoge druk gasleidingen			
Maatregel			
voorzichtig graven			

V&G Plan

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
5	Enexis LS	Nee	Nee
Locatie			
BLANK 1x25 Cu ; Doorkruist het tracé vd HD leiding, ter hoogte van VLO.SHINE en nabij afsluitergroep			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van kunststof LS-kabels			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
6	Nedri Spanstaal p/a/ Lomitel Zuid BV	Nee	Nee
Locatie			
Doorkruist het tracé vd HD leiding, ter hoogte van VLO.SHINE en ligt nabij afsluitergroep			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van kunststof LS-kabels			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
7	Gemeente Venlo	Nee	Nee
Locatie			
LS van gemeente! Doorkruist het tracé vd HD leiding, ter hoogte van VLO.SHINE en ligt nabij afsluitergroep			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van kunststof LS-kabels			

V&G Plan

Maatregel Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
8	Enexis MS	Nee	Nee
Locatie Doorkruist het tracé vd HD leiding, ter hoogte van VLO.SHINE Nabij afsluitergroep ligt nog een BB, onbekend type			
Risico Graafwerkzaamheden in nabijheid van GPLK (gepantserde loodkabel) MS-kabels			
Maatregel voorzichtig graven			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
9	Gemeente Venlo	Nee	Nee
Locatie Parallel aan afsluitergroep			
Risico Graafwerkzaamheden in nabijheid van rioleringsleidingen			
Maatregel Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
10	Nedri Spanstaal p/a/ Lomitel Zuid BV	Nee	Nee
Locatie			

V&G Plan

Doorkruist het tracé vd HD leiding, ter hoogte van VLO.SHINE en ligt ook nabij afsluitergroep			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van rioleringsleidingen			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
11	Gemeente Venlo	Nee	Nee
Locatie			
HWA riool vrijverval, nabij het AS station			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van rioleringsleidingen			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
12	Nedri Spanstaal p/a Lomitel Zuid BV	Nee	Nee
Locatie			
Doorkruist het tracé vd HD leiding, ter hoogte van VLO.SHINE en ligt ook nabij afsluitergroep			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van rioleringsleidingen			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			

V&G Plan

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
13	NV Waterleidingmaatschappij Limburg	Nee	Nee
Locatie			
Doorkruist HD tussen afsluitergroep en VLO.SHINE			
Risico			
Graafwerkzaamheden nabij waterleidingen (< Ø 200 mm)			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
CROW500: Risico-inventarisatie uitgevoerd (Bijzondere risico's zie bovenstaande tabel)			

Oriëntatie verzoek

Worden er in het project graafwerkzaamheden uitgevoerd?

Ja

Zijn er kabels & leidingen zichtbaar op de oriëntatiemelding die bij grondroering Enexis project een potentieel risico zijn?

Ja

Gemaakte afspraken

Verontreinigde bodem

CROW400: Bodem verontreinigingsklasse (zie bijlage bodemonderzoek) -

Veiligheidsklasse: Standaard/basishygiëne -

Milieumaatregelen: Geen milieumaatregelen nodig

Asbest (m.u.v. AC water en/of gasleidingen) aanwezig: Ja (zie bijlage/(digitale)projectmap)

Chroom-6 Inventarisatie

Zijn er vanuit de fysieke schouw aanvullende acties nodig ten aanzien van Chroom 6?

Nog geen antwoord gegeven

Hinder omwonende

Is er hinder te verwachten voor omwonenden?

Nee

Verkeersmaatregelen

Zijn er afspraken gemaakt met het bevoegd gezag?

Nee

Moet de weg worden afgesloten?

Nee

Voorschouw omgeving

Is er een voorschouw omgeving uitgevoerd (straatwerk, tuinen etc.)?

Nee

Zijn er afwijkingen t.o.v. de plantekening?

Zo ja geef deze aan en laat een CROW500 risico inventarisatie uitvoeren.

Nee

Asbest

190.AS00288 status: Asbest Geel
16-09-2025 Mogelijk asbest pakkingen aanwezig.

Aanvoerroute materialen

Is een aanvoerroute van toepassing voor materialen voor dit project?

Nee

Vergunning arbeidsinspectie

Wordt de norm van 500 mensdagen overschreden?

Nee

Geen melding Arbeidsinspectie

Het is niet nodig om een melding te maken bij de Arbeidsinspectie.

Opmerkingen mbt het verslag