| nr. | Rapport nummer | Bureau | Titel rapport | Adres onderzoekslocatie | Aanleiding o |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3328538.J01/EC | TAUW | Bodemonderzoek Katholieke Universiteit Nijmegen | Heyendaalseweg | nieuwbouw |
| 2 | 3332900 | IWACO | rapportage bodemonderzoek blusoefenplaats | FC Donderslaan/Heyendaalseweg | Terrein moe |
| 3 | 3340740 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek "M303" | Theodoor Craanenlaan | nieuwbouw |
| 4 | 3341270 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek "Mercatorpark fase 1" | Heyendaalseweg/Kapittelweg | nieuwbouw |
| 5 | 3343540 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek "locatie tuindienst" | Rene Descartesdreef | nieuwbouw |
| 6 | 3348100 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek Nieuwbouwlocatie HLO | Kapittelweg | nieuwbouw |
| 7 | 3351350 | IWACO | Bodemonderzoek locatie M850 (research gebouw) | Geert Gooteplein Zuid/Herman Boerhavelaan | nieuwbouw |
| 8 | 3351350 | IWACO | Bodemonderzoek locatie M260 (onderwijsgebouw) | Geert Grooteplein | nieuwbouw |
| 9 | 3337880 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek Nieuwbouwlocatie Mensa | Heyendaalseweg/Kapittelweg | nieuwbouw |
| 10 | 3354180 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek bouwlocatie A, KUN/AZN te Nijmegen | Geert Grooteplein Zuid/Wenckebachhof | nieuwbouw |
| 11 | 3353820 | IWACO | Bodemonderzoek bouwlocatie Kelder HLO gebouw te Nijmegen | Kapittelweg | nieuwbouw |
| 12 | 3354180 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek bouwlocatie B, KUN/AZN te Nijmegen | Gerard van Swietenlaan | nieuwbouw |
| 13 | 3355350 | IWACO | Aanvullend bodemonderzoek voormalige Rentex wasserij | Kapittelweg | nieuwbouw |
| 14 | 3359520 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek uitbreiding Thomas van Aquinostraat 3 te Nijmegen | Thomas van Aquinostraat 3 | uitbreiding g |
| 15 | 3354180 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek bouwlocatie C, KUN/AZN te Nijmegen | Toernooiveld/Heyendaalseweg | uitbreiding g |
| 16 | 3361420 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek nabij M509 KUN/Azn te Nijmegen | Erasmuslaan | (ver)bouww |
| 17 | 3354180 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek bouwlocatie D, KUN/AZN te Nijmegen | Toernooiveld/Driehuizerweg | nieuwbouw |
| 18 | 3349930 | IWACO | Hockeyveld KUN Nijmegen | Heyendaalseweg/D'Almarasweg | aanleg hock |
| 19 | 3364630 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek Theodoor Craanenlaan te Nijmegen | Theodoor Craanenlaan | nieuwbouw |
| 20 | 3362410 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek Boerhavelaan Nijmegen | Herman Boerhavelaan/FC Donderslaan | nieuwbouw |
| 21 | 3363130 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek TBV huisvesting UFB terrein AZN/KUN te Nijmegen | Heyendaalseweg/Driehuizerweg | nieuwbouw |
| 22 | 3371250 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek tpv de nieuwe barak bloedbank op het terrein van de KUN/Azn te Nijmegen | Theodoor Craanenlaan | nieuwbouw |
| 23 | 3372470 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek Stijgpunt Prekliniek Geert Groteplein 21, KUN/AZN te Nijmegen | Geert Grooteplein 1 | nieuwbouw |
| 24 | 3372430 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek studiehuis faculteit rechtsgeleerdheid, KUN/AZN te Nijmegen | Vareniuslaan | nieuwbouw |
| 25 | 3371500 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek KUN te Nijmegen: Deellocatie I | Heyendaalseweg | herinrichting |
| 26 | 3371500 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek KUN te Nijmegen: Deellocatie II | Heyendaalseweg | herinrichting |
| 27 | 3371500 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek KUN te Nijmegen: Deellocatie III | Heyendaalseweg | nieuwbouw |
| 28 | 3371500 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek KUN te Nijmegen: Deellocatie IV | Heyendaalseweg | nieuwbouw |
| 29 | 3371500 | IWACO | Onderzoek naar korrelgrootteverdeling | Heyendaalseweg | herinrichting |
| 30 | 3375740 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek ACKION KUN/AZN te Nijmegen | Erasmuslaan/Reinier Postlaan | nieuwbouw |
| 31 | 3378090 | IWACO | Verkennend bodemonderzoek Theodoor Craanenlaan te Nijmegen | Theodoor Craanenlaan | nieuwbouw |
| 32 | 634/OA97/6637/1 | ARCADIS | Milieukundig bodemonderzoek 4 locaties AZN St. Radboud te Nijmegen | Kapittelweg | nieuwbouw |
| 33 | 634/OA97/6637/1 | ARCADIS | Milieukundig bodemonderzoek 4 locaties AZN St. Radboud te Nijmegen | Herman Boerhavelaan | nieuwbouw |
| 34 | 634/OA97/6637/1 | ARCADIS | Milieukundig bodemonderzoek 4 locaties AZN St. Radboud te Nijmegen | Herman Boerhavelaan/FC Donderslaan | nieuwbouw |
| 35 | B529 | BOOT mili | Verkennend bodemonderzoek HBO driehoek aan de Kapittelweg te Nijmegen | Kapittelweg | verkoop ter |
| 36 | B559-1 | BOOT mili | Verkennend bodemonderzoek van deelgebied 1 van project "Tranche I fase 2 KUN/AZN" aan de Heijendaalseweg te Nijmegen | Heyendaalseweg | nieuwbouw |
| 37 | B559-2 | BOOT mili | Verkennend bodemonderzoek van deelgebied 2 van project "Tranche I fase 2 KUN/AZN" aan de Heijendaalseweg te Nijmegen | Heyendaalseweg | nieuwbouw |
| 38 | B559-3 | BOOT mili | Verkennend bodemonderzoek van deelgebied 3 van project "Tranche I fase 2 KUN/AZN" aan de Heijendaalseweg te Nijmegen | Heyendaalseweg | nieuwbouw |
| 39 | CO-346550/18 | Grondmec | Indicatief bodemonderzoek tbv parkeeergarage Geert Grooteplein (radboudziekenhuis) te Nijmegen | Geert Grooteplein Noord/ Geert Grooteplein Zuid | nieuwbouw |
| 40 | B.96.05.001 | Search mil | Verkennend bodemonderzoek | FC Donderslaan 2 | nieuwbouw |
| 41 | B96.05.07 | Search mil | Nader bodemonderzoek | FC Donderslaan 2 | resultaten v |
| 42 | 632/ZF95/1518/3 | Heidemij a | Verkennend bodemonderzoek Rentex Nijmegen Kapittelweg te Nijmegen | Kapittelweg | Vergunning |
| 43 | CO-363670/14 | Grondmec | Milieukundig bodemonderzoek Rentex wasserij Radboud Ziekenhuis te Nijmegen | Kapittelweg | verkoop ter |
| 44 | B529a | BOOT mili | Nader bodemonderzoek "HBO-driehoek" aan de Kapittelweg te Nijmegen | Kapittelweg | resultaten v |
| 45 | 38458 | IWACO | Bodemonderzoek Verlengde Groenestraat te Nijmegen | Verlengde Groenestraat | herinrichting |
| 46 | 38980 | IWACO | Nader onderzoek fase 2 tpv Universeel Laboratorium Toernooiveld te Nijmegen | Toernooiveld te Nijmegen | resultaten o |
| 47 | 39194 | IWACO | Bodemonderzoek Schoonenburgseweg 27 te Overasselt | Schoonenburgseweg 27 te Overasselt | nieuwbouw |
| 48 | 39463 | Royal Has | Verkennend bodemonderzoek Comeniuslaan/Montessorilaan te Nijmegen | Hoek Comeniuslaan/Montessorilaan | nieuwbouw |
| 49 | 39535 | Royal Has | Verkennend onderzoek t.p.v. Geert Grooteplein-Zuid 32 | Geert Grooteplein-Zuid 32 | nieuwbouw |
| 50 | 39714 | Royal Has | Verkennend bodemonderzoek oostzijde Toernooiveld te Nijmegen | oostzijde Toernooiveld | nieuwbouw |
| 51 | 39714 | Royal Has | Afperkend bodemonderzoek oostzijde Toernooiveld te Nijmegen | oostzijde Toernooiveld | resultaten v |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 9P2466 | Royal Has | Verkennend bodemonderzoek uitbreiding Mercator terrein KUN/UMC te Nijmegen | noordzijde Toernooiveld | nieuwbouw |
| 53 | 2003/RS4437A.D | Oko-Care | Verkennend Bodemonderzoek voor de locatie Reinier Postlaan te Nijmegen (Gemeente Nijmegen) | Reinier Postlaan, tussen Neurologie en CPK | nieuwbouw |
| | | | | | |
| 55 | P-92120 | EnviroPlar | Bodemonderzoek voormalige bovengrondse tank, Erasmuslaan 25 te Nijmegen | Erasmuslaan 5 | sloop loods |
| 56 | P-002120 | EnviroPlar | Nader bodemonderzoek Erasmuslaan 5, Nijmegen | Erasmuslaan 5 | resultaten v |
| 57 | RPS/MBC04.0371 | RPS Advie | Verkennend bodemonderzoek Erasmuslaan 5 te Nijmegen | Erasmuslaan 5 | sloop kasse |
| 58 | 0335101A | P&J Milieu | Verkennend bodemonderzoek (fase 1en 2), Reinier Postlaan (naast nr. 10) Nijmegen | Reinier Postlaan 10 | nieuwbouw |
| 59 | 9R2490 | Royal Has | Verkennend bodemonderzoek Nanolab | Toernooiveld | nieuwbouw |
| 60 | 9R4236.01 | Royal Has | Verkennend bodemonderzoek FC Donderslaan terrein | FC Donderslaan | nieuwbouw |
| 61 | 9R4236.02 | Royal Has | Verkennend bodemonderzoek Mathysenhof | Mathijsenhof | nieuwbouw |
| 62 | 1885R009 | Archimil | Verkennend bodemonderzoek Toernooiveld | Toernooiveld | verwijdering |
| 63 | AR-BO/BVB/bvb/( | Archimil | Aanvullend onderzoek Toernooiveld | Toernooiveld | overschrijdi |
| 64 | 9S3132 | Royal Has | Verkennend bodemonderzoek Poli Apotheek | Geert Grooteplein Zuid | nieuwbouw |
| 65 | MB- 7414 | Croes B.V | Verkennend NEN bodemonderzoek FEL3 | Toernooiveld 8 | nieuwbouw |
| 66 | 11015130 | Strackeeb | Verkennend bodemonderzoek nabij Gammagebouw Nijmegen | wijk Heijndaal | nieuwebouw |
| 67 | 9x4745.AO | Royal Has | Verkennend bodemonderzoek gebouw M608 | Willem J. Kolffflaan | renovatie |
| 68 | 9x4745.AO/L003 | Royal Has | Aanvullend bodemonderzoek gebouw M608 | Willem J. Kolffflaan | renovatie |
| 69 | CV12460VABO (v | Van Vleute | Verkkennend enaanvullend bodemonderzoek aan de Toernooiveld te Nijmegen (UVB) | Toernooiveld | de nieuwbou |
| 70 | BC5939 | Royal Has | Verkennend bodemonderzoek perceel Berchmanianumklooster | Houtlaan 4 | aankoop be |
| 71 | P13-0640-005 | Boot/ Elst | Verkennnend bodemonderzoek / cyclotron | Geert Grooteplein Noord 21 | aanbouw cy |

| Doelstelling ( | Hypothese | Norm | Datum uitv veld | Datum rapporta | Terreinoppervlakt | Verhard/onverhar | Loc gebruik huidi | Loc gebruik toeko | Tot aantal boringen | Zintuiglijke afwijkinge | Aant. geanal. mengmonsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vaststellen o | geen | - | 03-02-1994 | 01-03-1994 | onbekend | verhard | opslag chemicalie | bebouwing | 11 | geen | 4 |
| aantonen aa | verdacht, he | - | 02-03-1994 | 06-04-1994 | 100 | deels verhard (be | oefenblusplaats | onbekend | 9 | oliegeur | 0 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 14-03-1995 | 03-04-1995 | 1200 | onverhard | groenvoorziening | bebouwing | 7 | geen | 2 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 19-09-1995 | 06-10-1995 | 1375 | onverhard | groenvoorziening | bebouwing | 8 | geen | 2 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 29-06-1995 | 24-07-1995 | 1000 | onverhard | groenvoorziening | bebouwing | 6 | kolengruis | 2 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 05-03-1996 | 15-03-1996 | 5000 | deels verhard (ge | park/parkeerplaat | bebouwing | 15 | geen | 3 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 03-09-1996 | 01-10-1996 | 5775 | deels verhard (kli | bos/parkeerterrein | bebouwing | 16 | geen | 4 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 03-09-1996 | 01-10-1996 | 4500 | deels verhard (kli | tuin/parkeerterrein | bebouwing | 15 | geen | 4 |
| aantonen ge | onverdacht r | NVN 574 | 30-11-1994 | 18-01-1995 | 3000 | grotendeels verha | parkeerterrein | bebouwing | 12 | geen | 3 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 05-02-1997 | 19-02-1997 | 375 | verhard (klinkers, | verharde weg | tunnel/brug en ver | 4 | puin (zeer weinig) | 3 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 05-02-1997 | 18-02-1997 | 1200 | deels verhard (ge | park/parkeerplaat | bebouwing | 2 | geen | 2 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 05-02-1997 | 19-02-1997 | 385 | verhard (klinkers, | verharde weg | tunnel/brug en ver | 4 | geen | 2 |
| reeds eerder | verdacht, he | NVN 574 | 27-03-1997 | 08-04-1997 | 1400 | verhard (beton/kli | voormalige wasse | sloop bebouwing, | 6 | puin | 2 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 27-08-1997 | 02-09-1997 | 64 | onverhard | tuin op binnenpla | bebouwing | 3 | geen | 2 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 05-02-1997 | 19-02-1997 | 50 | deels verhard (kli | park | bebouwing | 3 | geen | 2 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 12-11-1997 | 20-11-1997 | 86 | onverhard | groenvoorziening | bebouwing | 3 | geen | 1 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 05-02-1997 | 19-02-1997 | 200 | deels verhard (kli | park | bebouwing | 3 | steenkoolresten | 2 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 03-06-1996 | 12-06-1996 | 6300 | onverhard | voetbalveld | hockeyveld | 16 | zwarte gravel | 3 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 23-09-1998 | 19-10-1998 | 600 | deels verhard (kli | groenvoorziening | bebouwing | 6 | geen | 2 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 23-12-1997 | 09-01-1998 | 100 | onverhard | groenvoorziening | bebouwing | 3 | geen | 1 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 30-01-1998 | 12-02-1998 | 1500 | verhard (klinkers) | parkeerplaats | bebouwing | 9 | geen | 2 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 29-01-1999 | 09-02-1999 | 450 | verhard (grind, be | bebouwing | bebouwing | 3 | geen | 1 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 17-03-1999 | 30-03-1999 | 110 | onverhard | bebouwing | bebouwing | 3 | geen | 1 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 16-03-1999 | 31-03-1999 | 1000 | verhard (beton) | bebouwing | bebouwing | 8 | geen | 1 |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 574 | 08-03-1999 | 05-05-1999 | 40000 | deels verhard (be | sportterrein | onbekend | 38 | zwarte gravel | 7 |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 574 | 10-03-1999 | 05-05-1999 | 12000 | grotendeels verha | parkeerplaats | onbekend | 13 | puin; kolengruis | 3 |
| aantonen ge | onverdacht ( | NEN 574 | 11-03-1999 | 05-05-1999 | 84000 | grotendeels verha | bebouwing; opsla | bebouwing | 70 | puin; kolengruis | 14 |
| aantonen ge | onverdacht ( | NEN 574 | 15-03-1999 | 05-05-1999 | 30000 | grotendeels verha | bebouwing | bebouwing | 30 | puin | 6 |
| informatie vo | - | - | 15-03-1999 | 05-05-1999 | 126000 | grotendeels verha | bebouwing | bebouwing | 9 | puin; kolengruis | 0 |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 574 | 26-08-1999 | 08-09-1999 | 2000 | onverhard | groenvoorziening | bebouwing | 12 | geen | 3 |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 574 | 23-11-1999 | 02-12-1999 | 950 | onverhard | groenvoorziening | bebouwing | 6 | geen | 2 |
| bepalen kwa | onverdacht | NVN 574 | 06-11-1997 | 23-10-1997 | 165 | onverhard | groenvoorziening | infiltratiebed | 3 | geen | 1 |
| bepalen kwa | onverdacht | NVN 574 | 06-11-1997 | 23-10-1997 | 165 | onverhard | groenvoorziening | infiltratiebed | 3 | geen | 1 |
| bepalen kwa | verdacht, ho | NVN 574 | 06-11-1997 | 23-10-1997 | 3000 | verhard (sintels) | parkeerplaats | parkeerplaats | 12 | geen | 3 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 29-08-1996 | 10-01-1997 | 35000 | grotendeels onver | gras, volkstuinen, | bebouwing | 46 | puin, kolengruis, sint | 9 |
| bepalen kwa | onverdacht | NVN 574 | 17-06-1998 | 09-01-1998 | 17000 | grotendeels onver | groenvoorziening, | bebouwing | 20 | geen | 3 |
| bepalen kwa | onverdacht | NVN 574 | 17-06-1998 | 09-01-1998 | 2000 | grotendeels onver | groenvoorziening, | bebouwing | 4 | sintels, kolengruis | 2 |
| bepalen kwa | onverdacht | NVN 574 | 17-06-1998 | 09-01-1998 | 5000 | grotendeels onver | groenvoorziening, | bebouwing | 6 | puin | 2 |
| vastleggen n | onverdacht | NVN 574 | 16-08-1993 | 11-01-1993 | 10000 | verhard (klinkers) | parkeerterrein | parkeergarage | 20 | kolengruis, matige ar | 6 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | ? | 05-03-1996 | 80 | verhard (klinkers, | groenvoorziening | bebouwing | 3 | geen | 2 |
| vaststellen o | - | - | ? | 06-03-1996 | 80 | verhard (klinkers, | groenvoorziening | bebouwing | 0 | - | 2 |
| vastleggen n | verdacht, he | Protocol | 04-01-1995 | 05-09-1995 | 1400 | verhard (beton/kli | voormalige wasse | sloop bebouwing, | 15 | geen | 6 |
| aantonen ge | onverdacht | NVN 574 | 03-01-1996 | 04-01-1996 | 1400 | verhard (beton/kli | voormalige wasse | sloop bebouwing, | 8 | geen | 6 |
| vaststellen v | - | Richtlijn | 23-10-1996 | 12-01-1996 | 35000 | grotendeels onver | gras, volkstuinen, | bebouwing | 19 | geen | 0 |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 574 | 04-07-2000 | 21-07-2000 | 3000 | deels verhard | bebouwing | bebouwing | 18 | geen | 5 |
| Omvang ver | verdacht, he | - | 02-05-2001 | 29-03-2001 | 200 | deels verhard (kli | bebouwing | bebouwing | 10 | oliegeur | 0 |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 574 | 28-05-2001 | 13-06-2001 | 450 | onverhard | proefboerderij | proefboerderij | 6 | sintels, puin | 2 |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 574 | 17-09-2001 | 04-10-2001 | 8300 | verhard (klinkers, | parkeerplaatsen | bebouwing | 19 | kolengruis, puinreste | 5 |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 574 | 30-11-2001 | 03-01-2002 | 180 | onverhard | parkeerplaatsen/b | bebouwing | 4 | olie-waterreactie | 2 |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 574 | 11-01-2002 | 27-03-2002 | 23.300 | grotendeels onver | groenvoorziening | bebouwing | 33 | kolengruis, puinreste | 7 |
| afperken ver | - | - | 28-02-02/4-04-0 | 22-05-2002 | 450 | onverhard | braak | onbekend | 9 | puin, huisvuilresten, | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aantonen ge | onverdacht | NEN 57 | 24-11-2003/19- | 06-01-2004 | 2600 | onverhard | braak/groenvoorzi | bebouwing | 12 | kolengruis, puinreste | 3 | |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 57 | 07-11-2003 | 26-11-2003 | 400 | onverhard | groenvoorziening | bebouwing | 6 | geen | 2 | |
| aantonen ev | - | - | 04-01-2000 | 12-01-2000 | | grotendeels verha | loods | groenvoorziening | 5 | oliegeur | 2 | |
| afperken ver | verdacht | protocol | 22-03-2000/23- | 12-04-2000 | 60 | grotendeels verha | loods | groenvoorziening | | | | |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 57 | 12-05-2004 | 26-05-2004 | 600 + 200 | onverhard | kassen (gesloopt) | onbekend | 19 | puin, kolengruis, bak | 7 | |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 57 | 23-10-2003 en 1 | 22-10-2004 | 3300 | deels onverhard, | groenvoorziening | bebouwing | 12 | bouwvuil | 4 | |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 57 | 24-03-2005 | 01-04-2005 | 900 | onverhard/verhar | groenvoorziening | bebouwing | 6 | puin, kolengruis, stat | 2 | |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 57 | 29-06-2005 | 12-07-2005 | 6300 | halfverharding | parkeerplaats | parkeergarage | 16 | puin, kolengruis | 4 | |
| aantonen ge | onverdacht | NEN574 | 29-06-2005 en 3 | 14-07-2005 | 11000 | bebouwd, bestrati | bebouwing | bebouwing | 25 | puin | 10 | |
| aantonen ge | verdacht | NEN 57 | 14-01-2006 | 25-01-2006 | | verhard | stoep | stoep | 9 | bitumen laag | 2 | |
| afperken ver | verdacht | NEN 57 | 24-03-2006 | 07-04-2006 | | verhard | stoep | stoep | 3 | geen | 3 | |
| aantonen ge | onverdacht | NEN 57 | 28-09-2006 | 11-10-2006 | 200 | verhard | parkeerplaats | bebouwing | 4 | kelder op 0,8 m-mv | 2 | |
| aantonen geen verontrein | | NEN 57 | 29-08-2008 | 16-10-2008 | 1.265 | verhard met klink | fysisch labaratoriu | fysisch labaratoriu | 8 | puin | 2 | |
| v en ondergrondse parkeergarage | | | 31-10-2011 | 07-11-2011 | 6000 | verhard met grind | kantoorgebouw | fakulteit rechten e | 16 | zwak siltig,zwak tot n | 2 | |
| vastestellen | onverdachte | NEN 57 | 08-06-2012 | 25-06-2012 | 44 | | verpleeggebouw | verpleeggebouw | 4 | grof zand | | |
| vastestellen milieuhygieenische bo | | | 26-10-2012 | 19-12-2012 | 325 | | | | | | | |
| uw van een k | onverdachte | NEN 5740 | | 08-01-2013 | | | | | | | | |
| inzicht krijgen | | NEN572 | 05--08-2013 | 22-08-2013 | | | | | | | | |
| aantonen | | NEN 57 | 10-12-2013 | 13-01-2014 | | | | | | | | |

| Aant. geanal. deelmonsters | Resulaten | Arseen | Boven/onder Gehalte ( | Cadmium | Boven/ond Gehalte ( | Chroom | Boven/ond Gehalte ( | Koper | Boven/c Gehalte ( | Kwik | Boven/ Gehalte ( | Lood | Boven/ Gehalte ( | Nikkel | Boven/c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | >S | boveng (BG) 62 | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | >S | boven (BG) 0,24 | >S | boveng (BG) 86 | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | >S | boven (BG) 0,28 | >S | boveng (BG) 57 | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | >S | boven (BG) 0,22 | >S | boveng (BG) 57 | | |
| 1 | | | | >S | bovengron (BG) 0,69 | | | | | | | >S | boveng (BG) 83 | | |
| 1 | | | | | | | | >S | bovengr (BG) 21 | | | >S | boveng (BG) 83 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | >S | bovengr (BG) 22 | >S | boven (BG) 1,2 | >S | boveng (BG) 170 | | |
| 1 | | | | >S | bovengron (BG) 0,55 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | >S | onderg (OG) 0,2 | >S | boveng (BG) 63 | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | >S | bovengr (BG) 18 | >S | boven (BG) 0,22 | >S | boveng (BG) 71;9 | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | >S | boveng (BG) 56 | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | >S | bovengr (BG) 29 | >S | boven (BG) 0,34 | >S | boveng (BG) 140 | | |
| 0 | | | | >T | bovengron (BG) 160 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | >S | bovengr (BG) 29; | >S | boven (BG) 0,3; | >T | boveng (BG) 220 | | |
| 1 | | | | | | | | >S | bovengr (BG) 49 | | | >S | boveng (BG) 56 | | |
| 1 | | | | | | | | | | >S | onderg (OG) 0,5 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | >S | boven (BG) 0,36 | >S | boveng (BG) 56; | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | > I | bovengr |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | >S | bovengron (BG) 0,6 | | | >S | bovengr (BG) 54; | >S | boven (BG) 0,45 | >T | boveng (BG) 165 | | |
| 0 | | | | | | | | | | >S | boven/ (BG) 0,23 | >S | Boven/ (BG) 80; | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | >S | ondergr |
| 5 | | | | | | | | >S | bovengr (BG) 22; | >S | boven (BG) 0,21 | >I | Boven (BG) 100 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | >I | Boven/ (BG) 590 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | >S bovengr (BG) 26 | >S boveng (BG) 0,31 | >S Boven (BG) 120 | |
| 0 | | | | | | >S Boven (BG) 60 | |
| 0 | | | | | | | |
| 0 | | | | | >S boveng (BG) 0,59 | >S boveng (BG) 67 | |
| 0 | | | | | | >S Boven (BG) 66 | |
| 0 | | | | | | >S boveng (BG) 76 | |
| 0 | | | | >S ondergr (OG) 28 | | >S ondergr (OG) 58 | |
| 0 | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| 2 | | | | | S 0,13 0,1 | S 62 13 | S 8,8 |
| 2 | | S <0,35 | | | | | |

| Gehalte ( | Zink | Bover | Gehalte ( | Min. Olie | Boven/on | Gehalte ( | PAK | Boven | Gehalte ( | EOX | Boven/ | Gehalte ( | VAK/VOH | Boven/ond | Gehalte (m | diversen/opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 0,4; | | | | | | | (BG) Aceto |
| | | | | >I | bovengro | (BG) 530 | >S | boven | (BG) 2,3 | | | | | | | korrelgroot |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 1,4 | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 1,7 | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 2,0; | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 0,52 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | >S | ondergro | (OG) 180 | | | | | | | >S | ondergron | (OG) 0,13 | Ethylbenze |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 10,0 | | | | | | | PAK uitges |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 0,78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Geen waa |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 2,2 | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 0,39 | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 1,2 | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 0,61 | >S | boven- | (BG) 1,1; | >S | ondergron | (OG) 0,06 | xylenen >S |
| | >S | boven | (BG) 73 | | | | >S | boven | (BG) 7,0 | <S | boveng | (BG) 0,13 | | | | |
| | >S | boven | (BG) 91 | >S | bovengro | (BG) 33 | >S | boven | (BG) 1,3 | <S | boveng | (BG) 0,19 | >S | ondergron | (OG) 0,07 | xylenen >S |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 1,8 | | | | >S | ondergron | (OG) 0,072 | benzeen 0 |
| | | | | >S | bovengro | (BG) 31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 3,0 | | | | | | | korrelgroot |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 1,1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Geen waa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Geen waa |
| | >S | boven | (BG) 71;7 | >S | bovengro | (BG) 70 | >S | boven | (BG) 0,97 | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 1,5; | | | | | | | |
| | >S | boven | (BG) 70; | >S | ondergro | (OG) 34 | >S | boven- | (BG) 0,48 | >S | ondergr | (BG) 0,61 | | | | |
| | | | | >S | boven- en | (BG) 55; | >S | boven- | (BG) 0,45 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | korrelgroot |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 0,82 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Geen waa |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 0,56 | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG)1,3 | <S | boveng | (BG) 0,2 | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 1; 0, | | | | | | | |
| | >S | boven | (BG) 96; | 160 | | | >S | boven | (BG) 1,1; | <S | boveng | (BG) 0,18 | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 1,1; | | | | | | | |
| | | | | >S | ondergro | (OG) 56 | >S | boven | (BG) 0,35 | | | | | | | |
| | | | | >S | ondergro | (OG) 14 | >S | boven | (BG) 2,64 | | | | | | | |
| (BG) 150 | | | | | | | >S | boven- | (BG) 0,72 | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 6,5 | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 1,2 | | | | | | | In ondergr |
| | | | | >S | bovengro | (BG) 58 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven | (BG) 0,59 | | | | | | | |
| | >S | boven | (BG) 190 | | | | | | | <S | boveng | (BG) 0,2; | | | | |
| | | | | | | | >S | boven/ | (BG) 3,0 | | | | | | | |
| | | | | >I | bovengro | (BG) 540 | | | | | | | | | | Grondwate |
| | | | | | | | | | | >S | boveng | (BG) 0,49 | | | | Grondwate |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (OG 26) | | | | | | | >S | boven | (BG) 2,2 | | | | | | | In bodem geen VAK/MO aangetroffen |
| | >S | Bover | (BG) 110 | | | | >S | boven | (BG) 3,3; | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Omvang verontreiniging circa 10 m3 groot, niet ernstig, niet urgent |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | >I | Bover | (BG) 130 | >S | bovengroı | (BG) 35 | >S | boven( | (BG) 1,6 | | | | | betreft een éénmalige uitschieter |
| | | | | >S | bovengroı | (BG) 25 | | | | | | | | |
| | | | | >I | bovengroı | (BG) 5100; (OG) 3300 | | | | | | | | |
| | >S | boven | (BG) 140 | | | | >S | boven( | (BG) 2,1; 2,3 | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven/ | (BG) 4,7 (OG) 1,1 | | | | | |
| | >S | boven | (BG) 82 | | | | >S | boven( | (BG) 3,5 | | | | | |
| | | | | >S | ondergror | (OG) 25 | >S | onderg | (OG) 2,0 | | | | | |
| | | | | | | | >S | boven( | (BG) 1,9; | >S | boveng | (BG) 0,43; 0,37 | | |
| | | | | >T | ondergror | (OG) 530 | | | | | | | | xylenen >S ondergrond 0,052 |
| | | | | | | | >S | boven( | (BG) 1,1; (OG) 1,5 | | | | | |
| 7,8 | S | 75 | 20 | <20 | | | S | 3.8 | 0.13 | | | | | aangetroffen bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt geacht,geen belemering voor |

nieuwebouw